



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РК «ЧАТ»

Булатова А.А.

от "20" августа 2021 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Общежитие

1.2. Адрес объекта

297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира, 3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажей, **1413,0** кв.м.

- часть здания **этажей** (или на **__** этаже), кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (**да, нет**); **52200** кв.м

1.4. Год постройки здания **1972**, последнего капитального ремонта **1972 --**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021г**, капитального **2021г**;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Чапаевский агротехнологический техникум»; ГБПОУ РК «ЧАТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира, 3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

295000, Республика Крым, г.Симферополь, пер.Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг

образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **маршрутное такси « Симферополь – Советский » и « Советский – Симферополь » до станции « Чапаевка »**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 720_м

3.2.2 время движения (пешком) 10_мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ВНД**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт

8	Все зоны и участки	капитальный ремонт, ТСР, текущий ремонт
---	--------------------	---

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021-2022** годы
в рамках исполнения **Плана мероприятий «дорожной карты» Советского района Республики Крым по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016-2020годы от 21.12.2015 №387**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **zhit-vmeste.ru/map**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 20" августа 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: N 2 от "20" августа 2021 г.
3. Решения Комиссии : По проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг на предмет доступности для инвалидов в сфере образования от "20" августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК «ЧАТ»

Булатова А.А.

от "20" августа 2021 г.



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
N 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Общежитие**

1.2. Адрес объекта:

297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира, 3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _этажей, _1413,0 кв. м.

- часть здания этажей кв. м.

1.4. Год постройки здания_1972, последнего капитального ремонта 1972

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021**, капитального **2021**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чапаевский агротехнологический техникум»; ГБПОУ РК «ЧАТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира, 3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

295000, Республика Крым, г.Симферополь, пер.Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг

образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси « Симферополь – Советский » и « Советский – Симферополь » до станции «Чапаевка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **720 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РК «ЧАТ»
Булатова А.А.
от 20 августа 2021 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
N 2**

Советское муниципальное
образование Республики Крым

"20" августа 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : **Общежитие**
1.2. Адрес объекта
297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира, 3
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание **3** этажей, **1413,0** кв.м
- часть здания **этажей** , - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **52200** кв.м
1.4. Год постройки здания **1972** г., последнего капитального ремонта **1972**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2021** г., капитального **2021**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чапаевский агротехнологический техникум»; ГБПОУ РК «ЧАТ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : **Реализация программ профессионального образования**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрутное такси «Симферополь – Советский» и «Советский – Симферополь» до станции «Чапаевка»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **680** м
3.2.2 время движения (пешком) **10** мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	№9	№1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	№1,2	№ 2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	№6,10	№4 ,5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	№7,8	№7,8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	№4,5	№9, 10,11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,У)	№3	№12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	№1	№1

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности : **ВНД**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021-2022** годы

в рамках исполнения **Плана мероприятий «дорожной карты» Советского района Республики Крым по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016-2020годы от 21.12.2015 №387**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **zhit-vmeste.ru/map**

5. Особые отметки

Приложение

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фото-фиксации на объекте **общезитие №1** на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ **общезитие №1** на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы **Зам по УВР Скоробогатова А.С.**

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

Завхоз Куштурный А.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Инженер ОТ Куштурный А.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано " 20" августа 2021 г. (протокол N 1)
Комиссией (название). По проведению обследования и паспортизации
объектов и предоставляемых услуг на предмет доступности для
инвалидов в сфере образования

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2
от "20" августа 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта: Общежитие № 1

Адрес: 297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Гагарина,10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№1	--	неровное асфальтное покрытие	К,О,С,Г,У	Ремонт покрытия	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№1	№1	неровное асфальтное покрытие	К,О,С,Г,У	Ремонт покрытия	КР
1.3	Лестница (наружная)	есть	№1	№3	Требуется ремонт	К,О,С,Г,У	Требуется ремонт	КР
1.4	Пандус (наружный)	нет	--	--	Отсутствие пандуса	К,О	Оборудование пандусом	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	--	--	Отсутствие оборудованной парковки	К,О	Оборудование парковки	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	--	--	---	----	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	№9	№1	ремонт капитальный решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "20" августа 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта: Общежитие

Адрес: 297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира 3

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№1	№3	Требуется ремонт	К,О	Требуется ремонт	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет	--	--	Отсутствует пандус	К,О	Оборудование пандусом	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№11	№3	--	К,О,С,Г,У	--	--
2.4	Дверь (входная)	есть	№2	№3	--	К,О,С,Г,У	--	--
2.5	Тамбур	есть	№12	№5,6	--	К,О,С,Г,У	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	--	--				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,У)	№2	№3	ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "20" августа 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта: Общежитие

Адрес: 297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира 3

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 10, 12	№4,5	--	К,О,С,Г,У	--	--
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 6	№13,14	Отсутствие подъемника	К,О	Оборудование подъемником	КР, решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	К,О	Оборудование пандусом	КР, решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			--	--	--	--
3.5	Дверь	есть			--	К,О	--	--
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие пандуса	К,О	Оборудование пандусом	КР, решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			--	К,О,С,Г,У	--	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	

	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	№ 6, 10,12	№ 4,5, 6, 13,14	ремонт капитальный, решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "20" августа 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта: Общежитие

Адрес: 297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира 3

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	--	--	--	--	--	--
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	--	--	--	--	--	--
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	--	--	--	--	--	--
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	--	--	--	--	--	--
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	--	--	---	--	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания	ВНД	--	--	ремонт капитальный

инвалидов				
-----------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2
от "20" августа 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	--	--	--	К,О,С,Г,У	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда	ВНД	--	--	ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСП**

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2
от "20" августа 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	№ 7,8	№ 7,8	--	К,О,С,Г,У	--	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) жилые помещения	ДЧ-И (Г,У)	№7,8	№7,8	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "20" августа 2021 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта: Общежитие

Адрес: 297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира 3

N п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 4	№10,11	Не приспособлен для отдельных категорий инвалидов	К,О	Переоборудование для отдельных категорий инвалидов	КР и индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	№ 5	№9	Не приспособлен для отдельных категорий инвалидов	К,О	Переоборудование для отдельных категорий инвалидов	КР и индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	--	--	--	К,О	--	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г,У)	№4,5	№9,10,11	ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСП**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "20" августа 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта: Общежитие

Адрес: 297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира 3

N п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	№3	№12	--	С,Г,У	--	--
6.2	Акустические средства	нет	--	--	Отсутствие акустических средств	Г	Оборудование акустическими средствами	КР
6.3	Тактильные средства	нет	--	--	Отсутствие тактильных средств	С	Оборудование тактильными средствами	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г,У)	№3	№12	ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется капитальный ремонт**

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№2
от «20» августа 2021 г.

Результаты фото-фиксации на объекте
Общежитие – Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Чапаевский агротехнологический техникум»
297225, РК, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. Мира 3

Фото №1 Прилегающая территория

Фото №2 Вход в здание

Фото № 3 Вход в здание

Фото № 4 Пути движения внутри здания

Фото № 5 Пути движения внутри здания

Фото № 6 Пути движения внутри здания

Фото № 7 Зона оказания услуг (комната для
проживания)

Фото № 8 Зона оказания услуг (комната для
проживания)

Фото № 9 Санитарно- гигиеническое помещение
(душевая)

Фото № 10 Санитарно- гигиеническое
помещение (туалет)

**Фото № 11 Санитарно- гигиеническое помещение
(туалет)**

Фото № 12 Система информации на объекте


Фото № 13 Пути движения внутри здания

Фото № 14 Пути движения внутри здания

Общежитие №1

ГБПОУ РК "Чапаевский агротехнологический техникум"


1-й этаж



План расположения помещений Общежития 2 этаж

План-схема эвакуации из общежития №2 ГБПОУ «Чапаевский агротехнологический техникум» 2 этаж

Приложение №



План расположения помещений Общежития 3 этаж

Приложение №

План-схема эвакуации из общежития №1 ГБПОУ «Чапаевский агротехнологический техникум» 3-й этаж

